

# Consigne de stockage

## Nos produits doivent être stockés :

- à l'horizontale
- dans une zone couverte et ventilée (idéalement à l'intérieur)
- sur une surface plane et propre

## Afin de préserver leur intégrité :

- ne pas rajouter de conditionnement (bâche ou autre film imperméable par-dessus les charges)
- ne pas gerber les charges
- ne pas gerber d'autres produits sur ces charges

**Une durée trop longue de stockage peut altérer l'aspect extérieur des produits.**

